

DAS SICHERHEITSPAKET FÜR IHREN MOTOR – natürlich bei Reijnders!

Ein Reißen des Zahnriemens kann durch mangelnde Spannung, Beschädigungen oder Materialermüdung verursacht werden. Das kann zu einem kapitalen und damit extrem teuren Motorschaden führen.

Keil- bzw. Rillenriemen (Antriebsriemen) sollten alle 30.000 km überprüft werden. Zahnriemen dienen der Motorsteuerung (Steuerriemen) und sind je nach Motor bzw. Modelltyp alle 75.000 bis 150.000 km, spätestens jedoch nach fünf Jahren auszutauschen (je nachdem, was zuerst eintritt).

Mit seinem Materialaufbau muss der Zahnriemen ein Gewicht von rund zwei Tonnen aushalten. Also ein stark belastbares Teil, das deswegen nach einer längeren Laufleistung einem gewissen Verschleiß unterliegt.

Vorsicht -Motorschaden

Was passiert, wenn der Zahnriemen bei den vom Hersteller vorgeschriebenen Wechselintervallen nicht erneuert wird? Der Zahnriemen kann reißen oder bekommt „Zahnlücken“, indem die Zähne durch die andauernde Belastung kaputt werden. Das bedeutet: Ende der Fahrt! Die Diagnose ist in den meisten Fällen ernüchternd: Motorschaden!

Reijnders bietet Fachmännische Kontrolle und Wechsel

Die Kontrolle des Zahnriemens verlangt viel Erfahrung und eine qualifizierte Ausbildung der Mitarbeiter. Meistens ist die Nichteinhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wechsel-Intervalle Auslöser für Schäden wie Risse am Rücken (glatte Seite), Anrisse an den Seiten, Ausfransungen an Seite und Rücken, Einseitiger Verschleiß, Risse am Zahngrund, fehlende Zähne usw.

Wir haben deshalb ein Sicherheitspaket geschnürt:

Zahnriemen- und Rillenriemenwechsel inkl. Material und Arbeitszeit!

Dank der Verwendung von kompletten Reparatursätzen, bestehend aus den entsprechenden Riemen sowie den dazugehörigen Rollen und Spannern, erhalten Sie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei absoluter Kostentransparenz - böse Überraschungen ausgeschlossen!

Alle Produkte sind die in der **Erstausrüstung eingesetzten Originalteile von ALLEN Marken** mit entsprechen höchsten **Qualitätsvorgaben**.

Fragen Sie uns nach weiteren Details!